



6-寺津小
6-No.2
6-No.1

5-No.3
5-No.2
5-No.1

4-No.1
4-No.2

5-蔵増小

4-No.3

9-高揃小
9-No.2
9-No.3

9-No.1

10-長岡小

2-No.1
2-No.2
2-No.3

2-中部小

1-南部小

3-No.1

3-北部小

11-No.1
11-No.2

11-干布小

12-荒谷小

12-No.1

7-津山小

8-No.1

8-山口小

8-No.2

学 校 名	天童中部小学校
--------------	----------------

参考情報	学校所在地	天童市老野森二丁目6番4号
	児童数	649
	統廃合等情報	

報告①	報告② <中間(9月末まで)> <最終(3月末まで)>
-----	-----------------------------

R02点検予定箇所 (学校からの危険箇所報告)		合同点検の実施状況			合同点検の結果を受け 対策決定の有無	対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載：対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名	合同点検 実施日	合同点検参加者		危険内容	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容
			種別	参加者			種別	路線名		
01	柏木町2丁目地内 (みよまつ団子屋付近)	7月2日	教育委員会	教育総務課	見通しの悪い交差点で、交通量が多い。横断の際、保護者が見守ってくださっているが、踏切を渡ってくる車が多い。一時停止線や止まれの文字が薄くなっている。はっきりと見えるように再塗装をお願いしたい。	対策決定	県道	山形天童線	道路(山形県)	停止線再塗装・横断指導線・注意喚起文字
			学校	教頭			市町村道	柏木4号線	警察	「停止線」「止まれ」の再塗装
			道路管理者	県+市町村						
			警察	天童市警察署						
			その他	市生活環境課						
			アドバイザー							
02	老野森2丁目地内 (天童中部小西門北進交差点)	10月6日	教育委員会	教育総務課	主要な道路のため、特に朝夕の通勤時間帯の交通量が多い。登下校の際、通学児童が集約する箇所であり、歩道空間の安全確保が危ぶまれる。	対策決定	県道	天童大江線	道路(山形県)	交差点歩行空間の安全確保
			学校	教頭						
			道路管理者	県+市町村						
			警察	天童市警察署						
			その他	市生活環境課						
			アドバイザー							
03	老野森2丁目地内 (山形信用金庫天童支店南西角交差点)	10月6日	教育委員会	教育総務課	主要な道路のため、特に朝夕の通勤時間帯の交通量が多い。登下校の際、通学児童が集約する箇所であり、歩道空間の安全確保が危ぶまれる。	対策決定	県道	天童大江線	道路(山形県)	交差点歩行空間の安全確保
			学校	教頭						
			道路管理者	県+市町村						
			警察	天童市警察署						
			その他	市生活環境課						
			アドバイザー							

学 校 名	天童北部小学校
--------------	----------------

参考情報	学校所在地	天童市乱川四丁目2番25号
	児童数	390
	統廃合等情報	

報告①	報告② <中間(9月末まで)>	<最終(3月末まで)>
-----	-----------------	-------------

R02点検予定箇所 (学校からの危険箇所報告)		合同点検の実施状況			合同点検の結果を受け 対策決定の有無	対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載：対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名	合同点検 実施日	合同点検参加者		危険内容	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字乱川地内 (国道13号のアンダーパス)	7月2日	教育委員会	教育総務課	大型車の交通量が多く、減速しない車が多い。アンダーパス内に歩道もなく危険。トンネル出入口がまだ暗い状況である。	対策決定	国道(国交省)	13号線	道路(国交省)	照明の設定変更(常時点灯)
			学校	教頭			県道	天童河北線	道路(山形県)	アンダーパス内歩行部のカラー舗装
			道路管理者	国交省+県+市町村			県道	天童河北線	教育委員会	交通誘導員(シブ-人材センター)の配置継続
			警察	天童市警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課			【空欄】			
							【空欄】			
							【空欄】			
02			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
							【空欄】			
							【空欄】			
03			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
							【空欄】			
							【空欄】			

学 校 名	成生小学校
--------------	--------------

参考情報	学校所在地	天童市大字高木836番地
	児童数	227
	統廃合等情報	

報告①	報告② <中間（9月末まで）>	<最終（3月末まで）>
------------	------------------------------	--------------------------

R02点検予定箇所 (学校からの危険箇所報告)		合同点検の実施状況			合同点検の結果を受け 対策決定の有無	対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載：対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名	合同点検 実施日	合同点検参加者		危険内容	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字成生地内 (押切川橋東側道路 の北側路側帯)	7月2日	教育委員会	教育総務課	北側に歩道がないため、歩道までの約30mを歩いて通る子供たちが危険。特に冬場は路側帯まで積雪があるため、車道を歩かなければならない。	対策決定	県道	天童河北線	道路（山形県）	グリーンベルトの高圧洗浄・路側帯部の除排雪指導
			学校	教頭			【空欄】			
			道路管理者	県+市町村			【空欄】			
			警察	天童市警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課			【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
02	大字成生地内 (奥山自動車前横断 歩道)	7月2日	教育委員会	教育総務課	奥山自動車前横断歩道を大清水・大町・今町地区の子供たちが横断してくるが、交通量が多く、横断するのが危険。	対策決定	県道	天童河北線	警察	横断歩道の再塗装
			学校	教頭			【空欄】			
			道路管理者	県+市町村			【空欄】			
			警察	天童市警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課			【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
03	交り江4丁目及び小 関1丁目地内 (西部交番前押しボ タン式信号)	7月2日	教育委員会	教育総務課	登校時間帯にちょうど朝日がまぶしく、東進する車にとって、信号機が逆光となって見にくくなってしまふ場合がある。赤信号にもかかわらず、停車せずに走り抜けてしまう車がある。	対策決定	県道	天童大江線	道路（山形県）	ドットライン塗装・注意喚起文字
			学校	教頭			県道	天童大江線	警察	LED信号機の更新
			道路管理者	県+市町村			【空欄】			
			警察	天童市警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課			【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			

学 校 名	蔵増小学校
--------------	--------------

参考情報	学校所在地	天童市大字蔵増 6 7 6
	児童数	143
	統廃合等情報	

報告①	報告② <中間(9月末まで)> <最終(3月末まで)>
-----	-----------------------------

R02点検予定箇所 (学校からの危険箇所報告)		合同点検の実施状況			合同点検の結果を受け 対策決定の有無	対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載：対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名	合同点検 実施日	合同点検参加者		危険内容	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字蔵増地内 (ますみスクール交 差点から南の市道)	7月3日	教育委員会	教育総務課	狭い市道が通学路になっており、住宅地で飛び出す車も多く、危険である。	対策決定	市町村道	蔵増願正壇線	道路(市町村)	T字路部の「停止線」の再塗装
			学校	教頭			市町村道	蔵増願正壇線	警察	「停止線」「止まれ」の再塗装
			道路管理者	市町村のみ			【空欄】			
			警察	天童市警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課			【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
02	大字蔵増地内 (ますみスクール交 差点から北の市道)	7月3日	教育委員会	教育総務課	狭い市道が通学路になっており、住宅地で飛び出す車も多く、危険である。	対策決定	市町村道	蔵増中央線	道路(市町村)	外側線の塗装
			学校	教頭			市町村道	蔵増中央線	警察	「停止線」「止まれ」の再塗装
			道路管理者	市町村のみ			【空欄】			
			警察	天童市警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課			【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
03	大字蔵増地内 (倉津川橋より北側 交差点)	7月3日	教育委員会	教育総務課	車通りの多い県道側を横断せず、市道側を横断して登下校通学している。横断歩道や横断指導線等があれば、車や児童が見やすく渡り易い。	対策決定	市町村道	蔵増成生線	道路(市町村)	横断指導線の表示
			学校	教頭			市町村道	蔵増成生線	市町村(道路以外)	横断旗入れ設置
			道路管理者	市町村のみ			【空欄】			
			警察	天童市警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課			【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			

学 校 名	寺津小学校
--------------	--------------

参考情報	学校所在地	天童市大字寺津 1 3 5 0
	児童数	60
	統廃合等情報	

報告①	報告② <中間(9月末まで)> <最終(3月末まで)>
-----	-----------------------------

R02点検予定箇所 (学校からの危険箇所報告)		合同点検の実施状況			合同点検の結果を受け 対策決定の有無	対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載：対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名	合同点検 実施日	合同点検参加者		危険内容	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字寺津地内 (瀬野宅前の交差点)	1月29日	教育委員会	教育総務課	冬期通学の際、横断歩道が設置されていない箇所を横断せざるを得ない。通行車両も多く、横断の際に危険。	対策決定	県道	長岡中山線	道路(山形県)	路側帯部の除排雪指導
			学校	教頭			県道	長岡中山線	安全協会	歩行空間の支障木剪定
			道路管理者	県+市町村			【空欄】			
			警察	天童市警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課 交通指導員			【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
02	大字寺津地内 (稲村宅付近の交差点)	7月3日	教育委員会	教育総務課	横断歩道が設置されていない箇所を横断せざるを得ない。抜け道として通行する車も多く、横断の際に危険。	対策決定	市町村道	舟町原ノ宿線	警察	「停止線」「止まれ」の再塗装
			学校	教頭			市町村道	寺津蔵増線	道路(市町村)	横断指導線・歩車道ブロックの撤去
			道路管理者	市町村のみ			【空欄】			
			警察	天童市警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課 交通指導員			【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
03			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			

学 校 名	山口小学校
--------------	--------------

参考情報	学校所在地	天童市大字山口1919
	児童数	129
	統廃合等情報	

報告①	報告② <中間(9月末まで)> <最終(3月末まで)>
-----	-----------------------------

R02点検予定箇所 (学校からの危険箇所報告)		合同点検の実施状況			合同点検の結果を受け 対策決定の有無	対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載：対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名	合同点検 実施日	合同点検参加者		危険内容	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字山口地内 (信号のある交差点の歩道部)	7月2日	教育委員会	教育総務課	歩道の隅切部が狭く通行しにくい。交通量もかなり多く危険。	対策決定	国道(国交省)	48号線	道路(国交省)	縁石ブロック設置・誘導標の設置
			学校	教頭			【空欄】			
			道路管理者	国交省+県+市町村			【空欄】			
			警察	天童市警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課			【空欄】			
							【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
02	大字川原子地内 (阿部菓子店付近の交差点)	7月8日	教育委員会	教育総務課	パークゴルフ場に行く近道となっている。幅員が狭く、これまでも何度か事故が起きている。	対策決定	市町村道	本郷線	道路(市町村)	外側線の塗装
			学校	教頭			市町村道	小原線	警察	「停止線」「止まれ」の再塗装
			道路管理者	市町村のみ			市町村道	小原線	市町村(道路以外)	近隣施設へ周知チラシ
			警察	天童市警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課			【空欄】			
				安全協会支部			【空欄】			
			アドバイザー	町内会			【空欄】			
03			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
							【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			

学 校 名	高揃小学校
--------------	--------------

参考情報	学校所在地	天童市大字高揃北2 3 9
	児童数	282
	統廃合等情報	

報告①	報告② <中間(9月末まで)> <最終(3月末まで)>
-----	-----------------------------

R02点検予定箇所 (学校からの危険箇所報告)		合同点検の実施状況			合同点検の結果を受け 対策決定の有無	対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載：対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名	合同点検 実施日	合同点検参加者		危険内容	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字長岡地内 (清池南小畑線の交 差点から東側)	5月13日 10月23日	教育委員会	教育総務課	金谷交差点南東角地が舗装されておらず、歩行時に危険がある。市道長岡金谷線の南側の路側帯は狭くなり、危険である。	対策決定	市町村道	長岡金谷線	道路(市町村)	カラー舗装・ラバーポール・注意喚起文字・ドットライン
			学校	教頭			市町村道	長岡金谷線	市町村(道路以外)	注意喚起看板
			道路管理者	市町村のみ			【空欄】			
			警察	天童市警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課			【空欄】			
				安全協会支部			【空欄】			
アドバイザー	子ども見守り隊	【空欄】								
02	大字高揃地内 (JA高揃支所前)	7月2日	教育委員会	教育総務課	車両の交通量が多いが、道幅が狭い。また、道路南側に歩道がない上に、路側帯が狭いため、危険性を感じる。	対策決定	県道	長岡中山線	道路(山形県)	歩道部の拡幅(事業化の要望中)
			学校	教頭			【空欄】			
			道路管理者	県+市町村			【空欄】			
			警察	天童市警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課			【空欄】			
							【空欄】			
アドバイザー		【空欄】								
03	大字長岡地内 (県道長岡中山線三 宅竹屋から、主要地 方道山形天童線の信 号のある交差点)	10月6日	教育委員会	教育総務課	道幅が狭く、カーブも多いが抜け道となっている。朝の時間帯は交通量も多く、スピードを出す車があり危険である。	対策決定	市町村道	平段1号線	警察	交通安全の立哨指導
			学校	教頭			市町村道	平段1号線	安全協会	自主規制周知チラシの配布
			道路管理者	県+市町村			市町村道	平段1号線	学校	通勤通学時間帯の立哨活動
			警察	天童市警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課			【空欄】			
				町内会			【空欄】			
アドバイザー		【空欄】								

学 校 名	干布小学校
--------------	--------------

参考情報	学校所在地	天童市大字干布580
	児童数	119
	統廃合等情報	

報告①	報告② <中間(9月末まで)> <最終(3月末まで)>
-----	-----------------------------

R02点検予定箇所 (学校からの危険箇所報告)		合同点検の実施状況				合同点検の結果を受け 対策決定の有無	対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載：対策なし・調整中は記載しないこと			
No.	危険箇所地名	合同点検 実施日	合同点検参加者		危険内容	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字原町地内 (明治屋西側交差点 付近)	7月8日	教育委員会	教育総務課	道幅がせまい。特に十字路付近は、信号待ちの自動車があると危険である。通学路の標識が2つと通学路を示す看板が1つあるが、傾いているなど、あまり目立たない。	対策決定	市町村道	温泉原町線	教育委員会	自主規制看板の作成
			学校	教頭			市町村道	温泉原町線	学校	自主規制看板の設置
			道路管理者	市町村のみ			【空欄】			
			警察	天童市警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課 安全協会支部			【空欄】			
							【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
02	大字原町地内 (豊栄稲荷神社脇の 道路)	7月8日	教育委員会	教育総務課	道幅がせまい。豊栄稲荷神社方面から車両が進入しても、大字原町1019-361付近の交差点から進入しても、通学路を示す標識や看板がない。	対策決定	市町村道	下荒谷原町線	教育委員会	自主規制看板の作成
			学校	教頭			市町村道	下荒谷原町線	学校	自主規制看板の設置
			道路管理者	市町村のみ			【空欄】			
			警察	天童市警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課 安全協会支部			【空欄】			
							【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
03			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
							【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			

学 校 名	荒谷小学校
--------------	--------------

参考情報	学校所在地	天童市大字荒谷 7 8 5 7
	児童数	85
	統廃合等情報	

報告①	報告② <中間(9月末まで)> <最終(3月末まで)>
-----	-----------------------------

R02点検予定箇所 (学校からの危険箇所報告)		合同点検の実施状況				合同点検の 結果を受け 対策決定の 有無	対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載：対策なし・調整中は記載しないこと			
No.	危険箇所地名	合同点検 実施日	合同点検参加者		危険内容	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字荒谷地内 (北畠神社付近)	7月8日	教育委員会	教育総務課	八千代台34名の子供たちが通る道であるが、非常に道幅が狭く危険である。令和元年度に車との接触事故が一件起きている。	対策決定	市町村道	上荒谷下狹野戸線	教育委員会	自主規制看板の作成
			学校	教頭			市町村道	上荒谷下狹野戸線	学校	自主規制看板の設置
			道路管理者	市町村のみ			【空欄】			
			警察	天童市警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課 安全協会支部			【空欄】			
							【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
02			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
							【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
03			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
							【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			