


平成30年度 安全点検及び対策の実施箇所図



位置図

学 校 名	天童南部小
-------	-------

参考情報	学校所在地	天童市田鶴町四丁目2番10号
	児童数	597
	統廃合等情報	

報告①	報告② <中間 (9月末まで)> <最終 (3月末まで)>
-----	-------------------------------

H30点検予定箇所 (学校からの危険箇所報告)		合同点検の実施状況			合同点検の結果を受け 対策決定の有無	対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載：対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名	合同点検 実施日	合同点検参加者		危険内容	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容
			種別	参加者			種別	路線名		
01	田鶴町3丁目地内 (ホームセンターの東・北側道路)	6月26日	教育委員会	教育総務課	信号機のない交差点で、交通量が多く、子供たちの東西への横断が危険である。	対策決定	市町村道	南小畑28号線	警察	・「止まれ」「停止線」の再塗装
			学校	教頭			市町村道	南小畑28号線	道路(市町村)	・「外側線」の再塗装
			道路管理者	市町村のみ			【空欄】			
			警察	天童警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課			【空欄】			
				子ども見守り隊			【空欄】			
アドバイザー		【空欄】								
02			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
							【空欄】			
アドバイザー		【空欄】								
03			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
							【空欄】			
アドバイザー		【空欄】								

学 校 名	天童中部小学校
-------	---------

参考情報	学校所在地	天童市老野森二丁目6番4号
	児童数	736
	統廃合等情報	

報告①	報告② <中間 (9月末まで)> <最終 (3月末まで)>
-----	-------------------------------

H30点検予定箇所 (学校からの危険箇所報告)		合同点検の実施状況			合同点検の結果を受け 対策決定の有無	対策内容				
						※対策が決定した場合のみ記載：対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名	合同点検 実施日	合同点検参加者		危険内容	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容
			種別	参加者			種別	路線名		
01	老野森3丁目22番地内 (みゆき歯科医院前の交差点)	6月26日	教育委員会	教育総務課	アンダーパスで交り江から東へ上ってすぐの交差点で、北側から来る車が見えにくい。児童が西側から東側へ横断する際、危険である。	対策決定	市町村道	小畑老野森線	警察	・「止まれ」「停止線」の再塗装 ・「外側線」の再塗装
			学校	教頭			市町村道	小畑老野森線	道路(市町村)	
			道路管理者	市町村のみ			【空欄】			
			警察	天童警察署 市生活環境課			【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
02			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
03			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			

学 校 名	天童北部小学校
--------------	----------------

参考情報	学校所在地	天童市乱川四丁目2番25号
	児童数	425
	統廃合等情報	

報告①	報告② <中間 (9月末まで)>	<最終 (3月末まで)>
-----	------------------	--------------

H30点検予定箇所 (学校からの危険箇所報告)		合同点検の実施状況			合同点検の 結果を受け 対策決定の 有無	対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載：対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名	合同点検 実施日	合同点検参加者		危険内容	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字乱川地内 (国道13号と県道 天童河北線とアン ダーバス交差部)	6月27日	教育委員会	教育総務課	大型車の交通量が多く、アンダーパス内に歩道が なく道幅も狭く、暗い状況である。	対策決定	県道	天童河北線	道路 (山形県)	・「歩行者注意」の路面表示
			学校	教頭			県道	天童河北線	教育委員会	・登下校誘導員の配置継続
			道路管理者	国交省+県+市町村			【空欄】			
			警察	天童警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課			【空欄】			
				町内会			【空欄】			
アドバイザー	地区防犯協会等	【空欄】								
02	北久野本1丁目及び 3丁目地内 (主要地方道山形天 童線の西側路側帯)	6月27日	教育委員会	教育総務課	歩道未整備区間があり、車の交通量も多い。児童 が通行・横断するうえで危険。特に冬季は、除雪 による堆雪等で道路の幅が狭くなり、車道を歩か なければならない。	対策決定	県道	山形天童線	道路 (山形県)	・「歩行者注意、減速」の路面標示
			学校	教頭			県道	山形天童線	道路 (山形県)	・定期的な除排雪 (通路を確保できるように配慮)
			道路管理者	県+市町村			【空欄】			
			警察	天童警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課			【空欄】			
				町内会			【空欄】			
アドバイザー		【空欄】								
03			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
							【空欄】			
アドバイザー		【空欄】								

学 校 名	成生小学校
--------------	--------------

参考情報	学校所在地	天童市大字高木836番地
	児童数	236
	統廃合等情報	

報告①	報告② <中間 (9月末まで)>	<最終 (3月末まで)>
-----	------------------	--------------

H30点検予定箇所 (学校からの危険箇所報告)		合同点検の実施状況			合同点検の結果を受け 対策決定の有無	対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載：対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名	合同点検 実施日	合同点検参加者		危険内容	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字高木地内 (県道天童河北線と 高木公民館への入り 口の横断歩道)	6月29日	教育委員会	教育総務課	平成28年度、注意喚起文字「横断者注意」等を横断歩道付近に表示をしていたが、横断歩道が薄くなってきた。	対策決定	県道	天童河北線	警察	・「横断歩道」の再塗装
			学校	教頭			市町村道	三中成生2号線	学校	・登校時の通学ルートの変更
			道路管理者	県+市町村			【空欄】			
			警察	天童警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課 町内会			【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
02	大字成生地内 (県道天童河北線の 押切川橋東北側道 路)	6月29日	教育委員会	教育総務課	北側に歩道がないため、歩道までの約50mを歩いて通る子ども達が危険。特に冬場は路側帯まで積雪があるため、車道を歩かなければならない。	対策決定	県道	天童河北線	道路 (山形県)	・「グリーンベルト」の高圧洗浄
			学校	教頭			県道	天童河北線	道路 (山形県)	・適切な除排雪となるよう配慮する。
			道路管理者	県+市町村			【空欄】			
			警察	天童警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課 町内会			【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
03			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			

学 校 名	蔵増小学校
--------------	--------------

参考情報	学校所在地	天童市大字蔵増676
	児童数	134
	統廃合等情報	

報告①	報告② <中間(9月末まで)>	<最終(3月末まで)>
-----	-----------------	-------------

H30点検予定箇所 (学校からの危険箇所報告)		合同点検の実施状況			合同点検の結果を受け 対策決定の有無	対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載：対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名	合同点検 実施日	合同点検参加者		危険内容	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字矢野目地内 (市道天童蔵増線の 月山神社前)	6月26日	教育委員会	教育総務課	道路幅が大変狭く、歩道がないところを登下校している。通勤時間帯は交通量が多く、速度を上げて通る車も多くに危険。また、冬季は道路も狭くなり、車道を歩く状況で危険。	対策決定	市町村道	天童蔵増線	学校	・交通安全指導の徹底
			学校	教頭			【空欄】			
			道路管理者	市町村のみ			【空欄】			
			警察	天童警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課			【空欄】			
							【空欄】			
アドバイザー		【空欄】								
02	大字蔵増地内 (新県道天童寒河江 線の蔵増公民館南側 交差点)	6月29日	教育委員会	教育総務課	新主要地方道天童大江線が開通し、交通量が急激に増加した。横断歩道の西側にカーブ、東側に橋があり、車運転者からの見通しが悪い。また、横断歩道が傾斜で、冬期間凍結し児童が多く転倒した。	対策決定	県道	天童大江線	道路(山形県)	・適切な除排雪の徹底
			学校	教頭			県道	天童大江線	市町村(道路以外)	・凍結防止融雪剤の支給(市生活環境課)
			道路管理者	県+市町村			【空欄】			
			警察	天童警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課			【空欄】			
							【空欄】			
アドバイザー		【空欄】								
03			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
							【空欄】			
アドバイザー		【空欄】								

学 校 名	寺津小学校
-------	-------

参考情報	学校所在地	天童市大字寺津 1 3 5 0
	児童数	72
	統廃合等情報	

報告①	報告② <中間 (9月末まで)> <最終 (3月末まで)>
-----	-------------------------------

H30点検予定箇所 (学校からの危険箇所報告)		合同点検の実施状況			合同点検の結果を受け 対策決定の有無	対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載：対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名	合同点検 実施日	合同点検参加者		危険内容	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字寺津地内 (県道山形羽入線と 県道長岡中山線の交 差点)	6月29日	教育委員会	教育総務課	交差点の北西角路側帯にて信号待ちをする際、県道長岡中山線を東進してくる車を確認するのが困難。	対策決定	県道	長岡中山線	学校	・樹木剪定を所有者へ依頼
			学校	教頭			【空欄】			
			道路管理者	県+市町村			【空欄】			
			警察	天童警察署 市生活環境課			【空欄】			
			その他	安全協会			【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
02	大字藤内新田地内 (県道山形羽入線と 市道山形矢野目線の T字路交差点)	6月29日	教育委員会	教育総務課	市道側の南北の横断歩道が設置されていない。	対策決定	県道	山形羽入線	学校	・交通安全指導の徹底
			学校	教頭			【空欄】			
			道路管理者	県+市町村			【空欄】			
			警察	天童警察署 市生活環境課			【空欄】			
			その他	安全協会			【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
03			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			

学 校 名	津山小学校
--------------	--------------

参考情報	学校所在地	天童市大字津山591
	児童数	140
	統廃合等情報	

報告①	報告② <中間 (9月末まで)>	<最終 (3月末まで)>
-----	------------------	--------------

H30点検予定箇所 (学校からの危険箇所報告)		合同点検の実施状況			合同点検の 結果を受け 対策決定の 有無	対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載：対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名	合同点検 実施日	合同点検参加者		危険内容	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字山元地内 (県道荒谷原崎線J A津山支所から北進 300mくらいのアッ プダウンの地点)	6月27日	教育委員会	教育総務課	スピードの出やすい道路だが、見通しが悪いため 児童のほうからも車の接近に気付くのが遅れる。	対策決定	県道	荒谷原崎線	道路 (山形県)	・「センターライン」「外側線」の再塗装
			学校	教頭			【空欄】			
			道路管理者	県+市町村			【空欄】			
			警察	天童警察署 市生活環境課			【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
02	大字貫津地内 (県道荒谷原崎線津 山小交差点から南進 200mのT字路地 点)	6月27日	教育委員会	教育総務課	登校時間と通勤時間帯が重なり、T字路地点で市 道へ進出入する交通量が多く、児童の北進横断が 難しい。市道側に「スピード落とせ」の看板表示 があるが、信号機がなく心配な場所である。	対策決定	市町村道	山元上貫津線	警察	・「横断歩道」の再塗装
			学校	教頭			【空欄】			
			道路管理者	県+市町村			【空欄】			
			警察	天童警察署 市生活環境課			【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
03			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			

学 校 名	山口小学校
-------	-------

参考情報	学校所在地	天童市大字山口1919
	児童数	157
	統廃合等情報	

報告①	報告② <中間(9月末まで)> <最終(3月末まで)>
-----	-----------------------------

H30点検予定箇所 (学校からの危険箇所報告)		合同点検の実施状況			合同点検の 結果を受け 対策決定の 有無	対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載：対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名	合同点検 実施日	合同点検参加者		危険内容	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字山口地内 (県道天童高原山口 線の松田医院前から きらめきの里前まで の路側帯)	6月27日	教育委員会	教育総務課	ここ数年の除雪などにより、グリーンベルトの塗装が薄くなっている。	対策決定	県道	天童高原山口線	道路(山形県)	・「ドッドライン」の路面表示
			学校	教頭			【空欄】	【空欄】	【空欄】	【空欄】
			道路管理者	県+市町村			【空欄】	【空欄】	【空欄】	【空欄】
			警察	天童警察署 市生活環境課			【空欄】	【空欄】	【空欄】	【空欄】
			その他				【空欄】	【空欄】	【空欄】	【空欄】
			アドバイザー				【空欄】	【空欄】	【空欄】	【空欄】
02			教育委員会				【空欄】	【空欄】	【空欄】	【空欄】
			学校				【空欄】	【空欄】	【空欄】	【空欄】
			道路管理者				【空欄】	【空欄】	【空欄】	【空欄】
			警察				【空欄】	【空欄】	【空欄】	【空欄】
			その他				【空欄】	【空欄】	【空欄】	【空欄】
			アドバイザー				【空欄】	【空欄】	【空欄】	【空欄】
03			教育委員会				【空欄】	【空欄】	【空欄】	【空欄】
			学校				【空欄】	【空欄】	【空欄】	【空欄】
			道路管理者				【空欄】	【空欄】	【空欄】	【空欄】
			警察				【空欄】	【空欄】	【空欄】	【空欄】
			その他				【空欄】	【空欄】	【空欄】	【空欄】
			アドバイザー				【空欄】	【空欄】	【空欄】	【空欄】

学 校 名	高橋小学校
--------------	--------------

参考情報	学校所在地	天童市大字高橋北239
	児童数	223
	統廃合等情報	

報告①	報告② <中間 (9月末まで)>	<最終 (3月末まで)>
-----	------------------	--------------

H30点検予定箇所 (学校からの危険箇所報告)		合同点検の実施状況			合同点検の結果を受け 対策決定の有無	対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載：対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名	合同点検 実施日	合同点検参加者		危険内容	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字長岡地内 (県道長岡中山線と 主要地方道山形天童 線のT字路から市道 清池南小畑線までの 通学路)	6月29日	教育委員会	教育総務課	主要地方道山形天童線の横断は信号がなく危険。 県道長岡中山線は道が狭く、交通量も依然と大き く変わりなく、危険である。県道長岡中山線途中 のY字交差点は、交通量も多く横断は危険であ る。	対策決定	県道	長岡中山線	道路 (山形県)	・「歩行者注意、減速」の路面標示 ・「外側線」の再塗装 ・「横断歩道」の再塗装
			学校	教頭			県道	山形天童線	道路 (山形県)	
			道路管理者	県+市町村			県道	山形天童線	警察	
			警察	天童警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課			【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
02	大字長岡地内 (市道清池南小畑線 と市道長岡金谷線の 交差点)	6月26日	教育委員会	教育総務課	交通量が多いが、信号機がない。現在登下校横断 誘導員の方が配置されているので安全が確保され ているが、その時間帯以外は危険である。	対策決定	市町村道	長岡金谷線	警察	・信号機設置
			学校	教頭			【空欄】			
			道路管理者	市町村のみ			【空欄】			
			警察	天童警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課			【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
03			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			

学 校 名	長岡小学校
-------	-------

参考情報	学校所在地	天童市東長岡3丁目3番1号
	児童数	359
	統廃合等情報	

報告①	報告② <中間(9月末まで)> <最終(3月末まで)>
-----	-----------------------------

H30点検予定箇所 (学校からの危険箇所報告)		合同点検の実施状況			合同点検の結果を受け 対策決定の有無	対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載：対策なし・調整中は記載しないこと				
						対策路線		実施主体	対策内容	
No.	危険箇所地名	合同点検 実施日	合同点検参加者		危険内容	対策の状況	種別			路線名
01	中里4～5丁目地内 (市道長岡東中央線の飲食店「夢屋」より南側)	6月26日	教育委員会	教育総務課			車と児童との道路の物理的な区分がないために、 車との接触の可能性が高い。	対策決定	市町村道	長岡東中央線
			学校	教頭	【空欄】					
			道路管理者	市町村のみ	【空欄】					
			警察	天童警察署	【空欄】					
			その他	市生活環境課	【空欄】					
			アドバイザー		【空欄】					
02			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
03			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			

学校名	干布小学校
-----	-------

参考情報	学校所在地	天童市大字干布580
	児童数	126
	統廃合等情報	

報告①	報告② <中間(9月末まで)>	<最終(3月末まで)>
-----	-----------------	-------------

H30点検予定箇所 (学校からの危険箇所報告)		合同点検の実施状況			合同点検の結果を受け 対策決定の有無	対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載：対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名	合同点検 実施日	合同点検参加者		危険内容	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字干布地内 (県道荒谷原崎線の アビーズ前の交差点)	6月27日	教育委員会	教育総務課	交差点東側の市道に南北への横断歩道がない。この地点を登校する班ができたため、通行車両との事故が懸念される。	対策決定	市町村道	上荒谷下狹野戸線	道路(市町村)	・「横断指導線」の設置
			学校	教頭			【空欄】			
			道路管理者	県+市町村			【空欄】			
			警察	天童警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課			【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
02			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
03			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			

学校名	荒谷小学校
-----	-------

参考情報	学校所在地	天童市大字荒谷7857
	児童数	100
	統廃合等情報	

報告①	報告② <中間(9月末まで)>	<最終(3月末まで)>
-----	-----------------	-------------

H30点検予定箇所 (学校からの危険箇所報告)		合同点検の実施状況			合同点検の結果を受け 対策決定の有無	対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載：対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名	合同点検 実施日	合同点検参加者		危険内容	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字荒谷地内 (市道長岡荒谷原線)	6月26日	教育委員会	教育総務課	道幅が狭く、積雪時に雪山ができるため、逃げ場がない。	対策決定	市町村道	長岡荒谷原線	道路(市町村)	・適切な除排雪の徹底
			学校	教頭			【空欄】			
			道路管理者	市町村のみ			【空欄】			
			警察	天童警察署 市生活環境課			【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
02			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
03			教育委員会				【空欄】			
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			