

この地図の作成に当たっては、国土地理院等の地図を提供、図面利用の2万5千分の1地図図を使用した。(図説番号 全庁提供、第415-GEMAP436809)



位置図

学 校 名	天童南部小学校
-------	---------

参考情報	学校所在地	天童市田鶴町四丁目2番10号
	児童数	515
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告（ 9月22日まで）> <2回目報告（ 2月26日まで）>
-------------	---

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	芳賀㌸北2丁目地内 (げんキッズの 南西角交差点)	・横断歩道が設置されていない箇所 を横断している。 ※合同点検は実施せず、関係機関 が現地確認し対策実施	7月	教育委員会		対策決定(新規)	市町村道	芳賀18号線	学校	通学路の変更
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
02	南小畑1丁目地内 (ムサシ駐車場の 北東角交差点)	・通行人数が多い上に車通りも多く、危険である。 ※合同点検は実施せず、関係機関 が現地確認し対策実施	7月	教育委員会		対策決定(新規)	市町村道	小矢野目仲町線	学校	通学路の変更
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			

学 校 名	天童中部小学校
-------	---------

参考情報	学校所在地	天童市老野森二丁目6番4号
	児童数	565
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認

報告② 合同点検および対策の実施状況

<1回目報告（ 9月22日まで）>

<2回目報告（ 2月26日まで）>

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容（具体的に）
				種別	参加者		種別	路線名		
01	老野森2丁目地内 (中部公民館の 南西側交差点)	・歩道の広さの割に登下校で通行する児童が多い。 ・信号待ちで交差点に児童がたまってしまう。	7月13日	教育委員会	市教育総務課	対策決定(新規)	市町村道	天童駅前久野本線	道路(市町村)	ポラードの設置
				学校			【空欄】			
				道路管理者	市建設課		【空欄】			
				警察	天童警察署		【空欄】			
				その他	市生活環境課		【空欄】			
02	交り江1丁目ほか地内 (老野森跨線橋の 通行用階段)	・階段に雪を溶かす機能はついていないが、融雪が充分でない。 ・冬期、児童が転倒し救急搬送となった。 ・階段の照明が暗く、防犯上危険性を感じる。	7月18日	教育委員会	市教育総務課	対策決定(新規)	県道	天童大江線	道路(山形県)	融雪設備の作動点検
				学校	教頭		県道	天童大江線	道路(山形県)	階段照明灯の修繕
				道路管理者	村総道路課		【空欄】			
				警察	天童警察署		【空欄】			
				その他	山形河国		【空欄】			
					市建設課、市生活環境課		【空欄】			
03	交り江1丁目ほか地内 (老野森跨線橋脇の側道)	・跨線橋脇の側道が暗く、防犯上危険性を感じる。	7月18日	教育委員会	市教育総務課	対策決定(新規)	市町村道	交り江1号線	市町村(道路以外)	街路灯の設置
				学校	教頭		市町村道	柏木4号線	市町村(道路以外)	街路灯の設置
				道路管理者	村総道路課		市町村道	久野本西29号線	市町村(道路以外)	街路灯の設置
				警察	天童警察署		【空欄】			
				その他	山形河国		【空欄】			
					市建設課、市生活環境課		【空欄】			

学 校 名	天童北部小学校
-------	---------

参考情報	学校所在地	天童市乱川四丁目2番25号
	児童数	336
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告（ 9月22日まで）> <2回目報告（ 2月26日まで）>
-------------	---

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	乱川三丁目地内 (並木園前のT 字路交差点)	・横断歩道のラインが薄くなっている。 ※合同点検は実施せず、関係機関 が現地確認し対策実施	7月	教育委員会		対策決定(新規)	市町村道	乱川矢野目線	警察	横断歩道の再塗装
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
02	北久野本四丁目 地内 (市営日光住宅 の南西側交差 点)	・道路標示が薄くなっており、一時 不停止の原因となりやすく危険である。 ※合同点検は実施せず、関係機関 が現地確認し対策実施	7月	教育委員会		対策決定(新規)	市町村道	北久野本3号線	警察	「停止線・止まれ」再塗装
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
03	大字乱川地内 (西原ニュータ ウンの出入口付 近交差点)	・反対側に歩道があり、横断して登 下校した方が安全と考える。 ・交通量が多いため横断の際に危険 である。	7月13日	教育委員会	市教育総務課	対策決定(新規)	市町村道	乱川矢野目線	道路(市町村)	外側線の再塗装
				学校	教頭		市町村道	乱川矢野目線	道路(市町村)	踏切西側ドットラインの設置
				道路管理者	市建設課		市町村道	乱川矢野目線	道路(市町村)	歩行部支障枝の剪定依頼
				警察	天童警察署		【空欄】			
				その他	市生活環境課		【空欄】			
						【空欄】				

学 校 名	成生小学校
-------	-------

参考情報	学校所在地	天童市大字高木836番地
	児童数	196
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認

報告② 合同点検および対策の実施状況

<1回目報告（ 9月22日まで）>

<2回目報告（ 2月26日まで）>

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況			対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと			
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容（具体的に）
				種別	参加者		種別	路線名		
01	大字成生地内 (押切川橋の東 側住宅地付近の 道路路側帯)	・グリーンベルトの一部ひび、色の 変色など老朽化が目立つ。 ・降雪期、堆雪のため車道を歩かな なければならない場合がある。	7月18日	教育委員会	市教育総務課	対策決定(新 規)	県道	天童河北線	道路（山形県）	グリーンベルト再塗装
				学校	教頭		【空欄】			
				道路管理者	村総道路課		【空欄】			
				警察	天童警察署		【空欄】			
				その他	山形河国 市建設課、市生活環境課		【空欄】			
02	大字成生ほか地 内 (天童河北線の 横断歩道4カ 所)	・横断歩道の白線が薄くなってい る。 ①奥山自動車前 ②郵便局前 ③ 高木信号交差点 ④高木分館への交 差点 ※合同点検は実施せず、関係機関 が現地確認し対策実施	7月	教育委員会		対策決定(継 続)	県道	天童河北線	警察	①横断歩道の再塗装
				学校			県道	天童河北線	警察	②横断歩道の再塗装
				道路管理者			県道	天童河北線	警察	④横断歩道の再塗装
				警察			県道	天童河北線	警察	③横断歩道の再塗装
				その他			【空欄】			
03	大字成生地内 (押切川橋の道 路路側帯)	・橋北側に歩道部が無く、路側帯部 も狭い。 ・交通量が多いなか県道を2度横断し なければならず危険な状況。	7月18日	教育委員会	市教育総務課	対策決定(継 続)	県道	天童河北線	道路（山形県）	歩道整備
				学校	教頭		【空欄】			
				道路管理者	村総道路課		【空欄】			
				警察	天童警察署		【空欄】			
				その他	山形河国 市建設課、市生活環境課		【空欄】			

学 校 名	蔵増小学校
-------	-------

参考情報	学校所在地	天童市大字蔵増 6 7 6
	児童数	152
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告（ 9月22日まで）> <2回目報告（ 2月26日まで）>
-------------	---

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと					
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)	
				種別	参加者		種別	路線名			
01	大字蔵増地内 (寒河江街道バ イパスの交差 点)	・横断歩道のラインが薄くなっている。 ※合同点検は実施せず、関係機関 が現地確認し対策実施	7月	教育委員会		対策決定(新 規)	県道	天童大江線	警察	横断歩道の再塗装	
				学校			【空欄】				
				道路管理者			【空欄】				
				警察			【空欄】				
				その他			【空欄】				
02	大字矢野目地内 (月山神社前～ 西側の歩車道縁 石)	・幅が狭い割に、車通りが多い。 ・道路のアスファルト舗装が高くなり、その分縁石の高さが不十分。 ・車が侵入してくる危険がある。	7月13日	教育委員会	市教育総務課	対策決定(継 続)	市町村道	天童蔵増線	道路 (市町村)	歩車道ﾌﾞﾛｯｸの再設置	
				学校	教頭		【空欄】				
				道路管理者	市建設課		【空欄】				
				警察	天童警察署		【空欄】				
				その他	市生活環境課		【空欄】				
03	大字蔵増地内 (トライあんス クール前の交差 点)	・横断歩道のラインが薄くなっている。 ※合同点検は実施せず、関係機関 が現地確認し対策実施	7月	教育委員会		対策決定(新 規)	市町村道	蔵増小北通り線	警察	横断歩道の再塗装	
				学校			【空欄】				
				道路管理者			【空欄】				
				警察			【空欄】				
				その他			【空欄】				

学 校 名	寺津小学校
-------	-------

参考情報	学校所在地	天童市大字寺津 1 3 5 0
	児童数	65
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認

報告② 合同点検および対策の実施状況

<1回目報告（ 9月22日まで）>

<2回目報告（ 2月26日まで）>

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容（具体的に）
				種別	参加者		種別	路線名		
01	大字寺津地内 (てらづ高橋接 骨院の東側道 路)	・歩道がなく、路側帯も狭い。 ・通行車両が速度を落とさず通過す るので、大変危険である。	7月13日	教育委員会	市教育総務課	対策決定(新 規)	市町村道	寺津新田線	道路(市町村)	水路側舗装部拡幅
				学校	教頭		市町村道	寺津新田線	警察	速度取締りの実施
				道路管理者	市建設課		【空欄】			
				警察	天童警察署		【空欄】			
				その他	市生活環境課		【空欄】			
							【空欄】			

学 校 名	津山小学校
-------	-------

参考情報	学校所在地	天童市大字津山591
	児童数	105
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告（ 9月22日まで）> <2回目報告（ 2月26日まで）>
-------------	---

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	大字山元～貫津 地内 (県道荒原線の 交差点3カ所)	・ 交通量、速度を出す車が多く、歩 行者を守るものがない。 (①寄的・②学校前・③下貫津) ・ 停止線と横断歩道が近い。 (②学校前)	7月18日	教育委員会	市教育総務課	対策決定(新 規)	県道	荒谷原崎線	道路(山形県)	①交差点のポラード設置
				学校	教頭		県道	荒谷原崎線	道路(山形県)	②交差点のポラード設置
				道路管理者	村総道路課		県道	荒谷原崎線	道路(山形県)	③交差点のポラード設置
				警察	天童警察署		県道	荒谷原崎線	警察	②交差点の停止線位置変更
				その他	山形河国		【空欄】			
					市建設課、市生活環境課		【空欄】			
02	大字山元地内 (県道荒原線の 若松観音入口の 交差点)	・ 信号が無く、児童の横断(南北方 向)が心配。 ※合同点検は実施せず、関係機関 が現地確認し対策実施	7月	教育委員会		対策決定(新 規)	県道	荒谷原崎線	道路(山形県)	横断歩道のカラー化
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
							【空欄】			
03	大字貫津地内 (県教育セン ターの東側道 路)	・ 歩道がない道路だが、交通量、速 度を出す車がやや多い。 ※合同点検は実施せず、関係機関 が現地確認し対策実施	7月	教育委員会		対策決定(新 規)	市町村道	関ノ上津山小線	学校	通学路の歩行指導
				学校			【空欄】			
				道路管理者			【空欄】			
				警察			【空欄】			
				その他			【空欄】			
							【空欄】			

学 校 名	山口小学校
-------	-------

参考情報	学校所在地	天童市大字山口1919
	児童数	118
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告（ 9月22日まで）> <2回目報告（ 2月26日まで）>
-------------	---

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと					
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)	
				種別	参加者		種別	路線名			
01	大字川原子地内 (ローソン川原 子店東側の道 路)	・側溝に蓋がないため危険。 ※合同点検は実施せず、関係機関 が現地確認し対策実施	7月	教育委員会		対策決定(新 規)	市町村道	谷地中東根線	道路(市町村)	側溝蓋の設置	
				学校			【空欄】				
				道路管理者			【空欄】				
				警察			【空欄】				
				その他			【空欄】				
							【空欄】				
02	大字山口地内 (旧松田医院の 北西角交差点)	・交差点南北の県道の位置が一致し ておらず、国道48号を横断する際に 車両が逸脱する可能性があり、信号 待ちの児童が危険である。	7月18日	教育委員会	市教育総務課	対策決定(継 続)	国道(国交省)	国道48号	道路(国交省)	路面表示等の設置	
				学校	教頭		国道(国交省)	国道48号	道路(国交省)	歩道の拡幅	
				道路管理者	山形河国、村総道路課		国道(国交省)	国道48号	道路(国交省)	交差点の改良	
				警察	天童警察署		県道	天童高原山口線	道路(山形県)	交差点の改良	
				その他	市建設課		【空欄】				
					市生活環境課		【空欄】				

学 校 名	高嶺小学校
-------	-------

参考情報	学校所在地	天童市大字高嶺北239
	児童数	366
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告（ 9月22日まで）> <2回目報告（ 2月26日まで）>
-------------	---

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容 (具体的に)
				種別	参加者		種別	路線名		
01	芳賀町南2丁目 地内 (ロイヤル・レスト ン西側交差点)	・ 迂回路で通る車が多く、規制を守 らない車も多い。 ・ 路面標示があるが、冬期間、雪が 積もると見えなくなり危険である。 ※合同点検は実施せず、関係機関 が現地確認し対策実施	7月	教育委員会	対策決定(新 規)	市町村道	芳賀90号線	学校	通学路の歩行指導	
				学校		【空欄】				
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				
							【空欄】			

学 校 名	長岡小学校
-------	-------

参考情報	学校所在地	天童市長岡三丁目3番1号
	児童数	332
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認

報告② 合同点検および対策の実施状況

<1回目報告（ 9月22日まで）>

<2回目報告（ 2月26日まで）>

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容（具体的に）
				種別	参加者		種別	路線名		
01	中里4丁目ほか 地内 (焼き鳥夢や交 差点より南側へ の道路)	・横断歩道が設置されていない道路 を登下校しなければならない。 ・グリーンベルトがあるが、児童の 登校時は通勤の車も多いため不安で ある。	7月13日	教育委員会	市教育総務課	対策決定(新 規)	市町村道	長岡東中央線	道路(市町村)	路側帯カーブ部のカラー塗装
				学校	教頭		市町村道	長岡東中央線	警察	速度取締り
				道路管理者	市建設課		市町村道	長岡東中央線	市町村(道路以外)	カーブミラーの設置
				警察	天童警察署		市町村道	長岡東中央線	市町村(道路以外)	横断旗入れの設置
				その他	市生活環境課		【空欄】			
					交通指導員、公民館、安		【空欄】			

学 校 名	干布小学校
-------	-------

参考情報	学校所在地	天童市大字干布 5 8 0
	児童数	114
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告（ 9月22日まで）> <2回目報告（ 2月26日まで）>
-------------	---

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容（具体的に）
				種別	参加者		種別	路線名		
01	大字干布地内 (徳正寺の交差 点～極楽園前付 近)	・道幅が狭く、迂回路として利用す る車が多い。 ・特に冬場は道幅も狭く危険であ る。 ※合同点検は実施せず、関係機関 が現地確認し対策実施	7月	教育委員会	対策決定(新 規)	市町村道	横宿線	道路(市町村)	路側帯部の適切な除雪指導	
				学校		市町村道	横宿線	教育委員会	自主規制の看板の設置	
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				
							【空欄】			

学 校 名	荒谷小学校
-------	-------

参考情報	学校所在地	天童市大字荒谷7857
	児童数	80
	学校情報	

報告① 危険箇所の確認	報告② 合同点検および対策の実施状況 <1回目報告（ 9月22日まで）> <2回目報告（ 2月26日まで）>
-------------	--

危険箇所の確認 (安全点検による)			合同点検の実施状況		対策決定 の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名 (路線名等 具体的に)	理 由 (どのように危険なのか具体的に)	合同点検 実施日	合同点検参加者		対策の 状況	対策路線		実施主体	対策内容（具体的に）
				種別	参加者		種別	路線名		
01	大字荒谷地内 (旧荒谷駐在所 前の県道)	・北側にも歩道ができれば通学路を 変更し、安全に通学をすることがで きる。 ※合同点検は実施せず、関係機関 が現地確認し対策実施	7月	教育委員会	対策決定(継 続)	県道	天童寒河江線	道路（山形県）	歩道整備	
				学校		【空欄】				
				道路管理者		【空欄】				
				警察		【空欄】				
				その他		【空欄】				
							【空欄】			