



学校名	<b>天童南部小学校</b>
-----	----------------

参考情報	学校所在地	天童市田鶴町四丁目2番10号
	児童数	530
	学校情報	

報告①危険箇所	報告② 合同点検および対策の実施状況
---------	--------------------

危険箇所の把握 (安全点検による)		合同点検の実施状況				対策決定の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと			
No.	危険箇所地名	合同点検実施日	合同点検参加者		危険な理由(具体的に)	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容(具体的に)
			種別	参加者			種別	路線名		
01	一日町1丁目地内 (一日町公園南東角の交差点)	7月15日	教育委員会	市教育総務課	・交通量が結構あるのに、道路に横断歩道がない。 ・朝はボランティアの方が立ってくださっているが、帰宅時間帯は危険。	対策決定	市町村道	郭南南小畑線	道路(市町村)	・外側線の再設置、再塗装
			学校	教頭			市町村道	郭南南小畑線	学校	・歩行時、横断時の通学指導
			道路管理者	市建設課			【空欄】			
			警察	天童警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課 安全協会支部 子ども見守り隊			【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
02	田鶴町4丁目地内 (第5・第6学童角の交差点)	7月15日	教育委員会	市教育総務課	・歩行ラインが薄くなって見にくい。	対策決定	市町村道	駅南線	道路(市町村)	・横断指導線の再塗装
			学校	教頭			市町村道	駅南線	道路(市町村)	・外側線の再塗装
			道路管理者	市建設課			【空欄】			
			警察	天童警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課 安全協会支部 子ども見守り隊			【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
03	南小畑6丁目地内 (跨線橋西側交差点)	実施しない	教育委員会		・排雪された雪が交差点角に高く積まれていて、横断する児童が見えなくて危険。	対策決定	市町村道	山形矢野目線	道路(市町村)	・歩道除雪体制の強化
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			

学校名	天童中部小学校
-----	---------

参考情報	学校所在地	天童市老野森二丁目6番4号
	児童数	594
	学校情報	

## 報告①危険箇所

## 報告② 合同点検および対策の実施状況

危険箇所の把握 (安全点検による)		合同点検の実施状況			対策決定の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名	合同点検実施日	合同点検参加者		危険な理由(具体的に)	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容(具体的に)
			種別	参加者			種別	路線名		
01	老野森1丁目地内 (天童市役所北西角古風堂印店前交差点)	7月14日	教育委員会	市教育総務課	・交通量が多く、児童が横断の際、歩道に並ぶときに心配な場面がある。	対策決定	県道	天童大江線	道路(山形県)	・ポラードの設置
			学校	教頭			【空欄】			
			道路管理者	村総道路課+市建設課			【空欄】			
			警察	天童警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課			【空欄】			
							【空欄】			
アドバイザー		【空欄】								

学校名	<b>天童北部小学校</b>
-----	----------------

参考情報	学校所在地	天童市乱川四丁目2番25号
	児童数	353
	学校情報	

報告①危険箇所	報告② 合同点検および対策の実施状況
---------	--------------------

危険箇所の把握 (安全点検による)		合同点検の実施状況			対策決定の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名	合同点検実施日	合同点検参加者		危険な理由(具体的に)	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容(具体的に)
			種別	参加者			種別	路線名		
02	大字乱川地内 (主要地方道山形天童線:乱川駅東の十字から北側)	7月14日	教育委員会	市教育総務課	・歩道未整備区間があり、車の交通量も多く、児童が通行、横断するのが危険。 ・冬季、除雪による堆雪等で道路の幅が狭くなり、車道を歩かなければならない。	対策決定	県道	山形天童線	道路(山形県)	・注意喚起路面標示設置
			学校	教頭			県道	山形天童線	市町村(道路以外)	・横断旗入設置
			道路管理者	村総道路課			【空欄】			
			警察	天童警察署			【空欄】			
			その他	市建設課			【空欄】			
				市生活環境課			【空欄】			
アドバイザー		【空欄】								
03	大字乱川地内 (県道天童河北線道満アンダーパス)	実施しない	教育委員会		・大型車の交通量が多く、減速しない。 ・交差点が多い。 ・アンダーパス内に歩道がない。	対策決定	県道	天童河北線	教育委員会	・交通誘導員(シルバー人材センター)配置継続
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
							【空欄】			
アドバイザー		【空欄】								

学校名	<b>成生小学校</b>
-----	--------------

参考情報	学校所在地	天童市大字高木836番地
	児童数	217
	学校情報	

報告①危険箇所	報告② 合同点検および対策の実施状況
---------	--------------------

危険箇所の把握 (安全点検による)		合同点検の実施状況			対策決定の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名	合同点検実施日	合同点検参加者		危険な理由(具体的に)	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容(具体的に)
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字成生地内 (押切川橋東側道路の北側路側帯)	実施しない	教育委員会		・北側に歩道が無く危険。 ・積雪時、車道を歩かなければならない。 ・グリーンベルトの一部ひび、色の劣化が目立つ。	対策決定	県道	天童河北線	道路(山形県)	・路側帯部の除雪業者への指導
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			

学校名	蔵増小学校
-----	-------

参考情報	学校所在地	天童市大字蔵増676
	児童数	144
	学校情報	

報告①危険箇所	報告② 合同点検および対策の実施状況
---------	--------------------

危険箇所の把握 (安全点検による)		合同点検の実施状況			対策決定の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名	合同点検実施日	合同点検参加者		危険な理由(具体的に)	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容(具体的に)
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字矢野目地内 (バイパス交差点南～月山神社)	実施しない	教育委員会	・長い区間に人家がなく、防犯上危険である。	対策決定	市町村道	矢野目北2号線	警察	警察のパトロール強化	
			学校			市町村道	矢野目北2号線	市町村(道路以外)	青パト巡回の継続依頼	
			道路管理者			その他	農道	警察	警察のパトロール強化	
			警察			その他	農道	市町村(道路以外)	青パト巡回の継続依頼	
			その他			【空欄】				
			アドバイザー			【空欄】				
02	大字矢野目地内 (月山神社前から天童三中方面市道の歩道の縁石)	実施しない	教育委員会	・道幅が狭い割に、車通りが多い。 ・道路のアスファルト舗装が高くなり、その分縁石の高さが十分でない。 ・車が侵入してくる危険がある。	対策決定	市町村道	天童蔵増線	道路(市町村)	・歩車道ブロックの再設置	
			学校			【空欄】				
			道路管理者			【空欄】				
			警察			【空欄】				
			その他			【空欄】				
			アドバイザー			【空欄】				

学校名	<b>寺津小学校</b>
-----	--------------

参考情報	学校所在地	天童市大字寺津1350
	児童数	69
	学校情報	

報告①危険箇所	報告② 合同点検および対策の実施状況
---------	--------------------

危険箇所の把握 (安全点検による)		合同点検の実施状況				対策決定の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと			
No.	危険箇所地名	合同点検実施日	合同点検参加者		危険な理由(具体的に)	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容(具体的に)
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字藤内新田地内 (藤内新田公民館付近～新田公園入口付近の歩道)	7月14日	教育委員会	市教育総務課	・冬季間、近隣住民が除雪機で歩道除雪を行っているが、高齢で除雪が困難。 ・歩道が狭い区間がある。	対策決定	県道	山形羽入線	道路(山形県)	・除雪区間の延長
			学校	教頭			市町村道	藤内新田西廻り線	道路(市町村)	・ポラードの再配置
			道路管理者	村総道路課+市建設課			市町村道	藤内新田西廻り線	道路(市町村)	・市道部の除雪業者への指導
			警察	天童警察署			市町村道	藤内新田西廻り線	学校	・冬期間の通学路の歩行指導
			その他	市生活環境課 町内自治会長			【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
02	大字藤内新田地内 (藤内新田分館北側交差点)	7月14日	教育委員会	市教育総務課	・北側はカーブがあり見通しが悪い。南側は直線となっており、スピード出す車も多い。	対策決定	県道	山形羽入線	道路(山形県)	・外側トトラインの塗装
			学校	教頭			市町村道	山形矢野目線	道路(市町村)	・注意喚起路面標示
			道路管理者	村総道路課+市建設課			【空欄】			
			警察	天童警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課 町内自治会長			【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			

学校名	津山小学校
-----	-------

参考情報	学校所在地	天童市大字津山591
	児童数	114
	学校情報	

報告①危険箇所	報告② 合同点検および対策の実施状況
---------	--------------------

危険箇所の把握 (安全点検による)		合同点検の実施状況			対策決定の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名	合同点検実施日	合同点検参加者		危険な理由(具体的に)	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容(具体的に)
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字貫津地内 (県道荒谷原崎線JA津山支所前)	実施しない	教育委員会		・特に登校時の交通量が多く、速度を出して走る車もあり危険である。	対策決定	県道	荒谷原崎線	警察	・速度取締りの強化
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			

学校名	山口小学校
-----	-------

参考情報	学校所在地	天童市大字山口1919
	児童数	119
	学校情報	

報告①危険箇所	報告② 合同点検および対策の実施状況
---------	--------------------

危険箇所の把握 (安全点検による)		合同点検の実施状況				対策決定の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと			
No.	危険箇所地名	合同点検実施日	合同点検参加者		危険な理由(具体的に)	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容(具体的に)
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字山口地内 (小学校前の南側歩道)	実施しない	教育委員会		・多くの車が通るが、歩道部分が狭く歩きづらく危険。 ・自転車通学の中学生と重なるとさらに危険。	対策決定	国道(国交省)	48号線	道路(国交省)	歩道の拡幅(事業中)
			学校				国道(国交省)	48号線	道路(市町村)	国へ歩道整備の要望活動を実施
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			
02	大字川原子地内 (R48号ローソン交差点を南進し、最初の十字路)	7月15日	教育委員会	市教育総務課	・積雪の多い冬季は道幅が狭まり一層交差点の見通しが悪くなる。	対策決定	市町村道	本郷線	道路(市町村)	・除雪業者への指導
			学校	教頭			市町村道	本郷線	警察	・停止線、止まれの再塗装
			道路管理者	市建設課			市町村道	本郷線	学校	・通学指導(歩行ルート、横断位置)
			警察	天童警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課			【空欄】			
			アドバイザー	町内会長			【空欄】			

学校名	<b>干布小学校</b>
-----	--------------

参考情報	学校所在地	天童市大字干布580
	児童数	111
	学校情報	

報告①危険箇所	報告② 合同点検および対策の実施状況
---------	--------------------

危険箇所の把握 (安全点検による)		合同点検の実施状況			対策決定の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと				
No.	危険箇所地名	合同点検実施日	合同点検参加者		危険な理由(具体的に)	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容(具体的に)
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字干布地内 (徳正寺の交差点～極楽園前付近)	7月15日	教育委員会	市教育総務課	・道幅が狭く、迂回路として利用する車が多い。 ・特に冬場は道幅も狭く危険である。	対策決定	市町村道	横宿線	警察	・停止線、止まれの再塗装
			学校	教頭			市町村道	横宿線	教育委員会	・自主規制看板の作成、更新(R5実施予定)
			道路管理者	市建設課			【空欄】			
			警察	天童警察署			【空欄】			
			その他	市生活環境課			【空欄】			
			アドバイザー				【空欄】			

学校名	<b>荒谷小学校</b>
-----	--------------

参考情報	学校所在地	天童市大字荒谷7857
	児童数	84
	学校情報	

報告①危険箇所	報告② 合同点検および対策の実施状況
---------	--------------------

危険箇所の把握 (安全点検による)		合同点検の実施状況				対策決定の有無	対策箇所・実施主体・対策内容 ※対策が決定した場合のみ記載 対策なし・調整中は記載しないこと			
No.	危険箇所地名	合同点検実施日	合同点検参加者		危険な理由(具体的に)	対策の状況	対策路線		実施主体	対策内容(具体的に)
			種別	参加者			種別	路線名		
01	大字荒谷地内 (上荒谷の三差路交差点)	7月14日	教育委員会	市教育総務課	・大型車の通行も多く、歩道が一方にしかなく、横断歩道もない。	対策決定	県道	天童寒河江線	学校	・通学指導(横断の際、左右確認)
			学校	教頭			【空欄】			
			道路管理者	村総道路課			【空欄】			
			警察	天童警察署			【空欄】			
			その他	市建設課			【空欄】			
				市生活環境課 安協荒谷支部			【空欄】			
アドバイザー		【空欄】								
02	大字荒谷地内 (旧荒谷駐在所前県道)	実施しない	教育委員会		・歩道ができれば通学路を変更し、安全に通学をすることができる。	対策決定	県道	天童寒河江線	道路(山形県)	・道路拡幅事業(両側歩道)早期着手(事業)
			学校				【空欄】			
			道路管理者				【空欄】			
			警察				【空欄】			
			その他				【空欄】			
							【空欄】			
アドバイザー		【空欄】								